


Comité Técnico para el Manejo Integral de la Presa la Vega



Recorrido de supervisión
22 de junio de 2009

Informe del segundo recorrido de supervisión en la Presa La Vega, junio 2009

- Participantes:
- CUVALLES, SEMADES, Teuchitlán, usuarios, ESSPRO y CEA.



Recorrido



- Se llevó a cabo el recorrido de supervisión, referente a la supervisión de la cobertura de maleza acuática en la presa y sus influentes.
- Durante el recorrido se visitaron los siguientes puntos:
- Reunión en el restaurante SOKY para organización de equipos.
- Recorrido terrestre:
 - Confluencia del canal de La Estanzuela
 - Corredor o malecón al pie de la presa (noreste)
 - Vista desde el sitio Guachimontones
 - Arroyo El Tajo
 - Zona de la cortina
- Recorrido acuático (en motos acuáticas):
 - Zona de la cortina
 - Pacana
 - Ingreso de El Tajo
 - Zona de pesca
 - Zona de restaurantes



Conclusiones


- La Presa La Vega se encuentra prácticamente libre de maleza acuática.
- El Arroyo El Tajo y el canal de descarga de la Estanzuela tienen niveles altos de lirio acuático.
- Una parte de la maleza acuática de El Tajo ha sido asperjada con algún tipo de herbicida no acuático por parte de los usuarios del ejido de El Tajo; presumiblemente utilizaron el tipo glifosato faena.



Recomendaciones



- Realizar acciones de limpieza y control de lirio acuático en el Arroyo El Tajo.
- Dar seguimiento al uso de químicos y herbicidas en la cuenca propia de La Presa, recomendando a los agricultores utilizar productos de menor toxicidad.
- Realizar recorridos de supervisión periódica (bimestrales).
- Promover la realización de estudios de aves acuáticas en el sitio por la riqueza en la biodiversidad regional que representan y para lograr su promoción como sitio Ramsar.
- Realizar análisis de calidad del agua de la Presa La Vega y sus afluentes principales.



22 de junio de 2009

