

Comité Técnico para el Manejo Integral de la Presa la Vega



Recorrido de supervisión
05 de marzo de 2009

Recorrido en el embalse



Zona de restaurantes y andador libres de maleza acuática.



Recorrido en el embalse



Zona de la cortina libre de lirio.



Presencia de aves acuáticas



Calidad del agua



Diferencia de color del agua del embalse (abajo) y del agua de los veneros (arriba).

Actividades productivas



Actividades productivas como la pesca y los servicios turísticos se han visto muy beneficiados con la limpieza del embalse.

Zonas con lirio marginal

Afluencia del arroyo El Tajo



Zona de cabañas en Pacana



Descarga de Teuchitlán (frente a los arcos)

Vista desde Guachimontones



Conclusiones del recorrido



- Asistieron representantes del ayuntamiento de Teuchitlán, los usuarios de servicios, la empresa de control de maleza acuática y la Comisión Estatal del Agua.
- Los resultados fueron muy favorables, ya que la presa se muestra prácticamente libre de lirio, las manchas pequeñas de lirio marginal que se encontraron están actualmente confinadas en:
 - El arroyo El Tajo.
 - El ingreso del Salado, aledaño a las cabañas de Pacana.
 - El canal de descargas de Teuchitlán (frente a los arcos).