

23 / JULIO / 2010



PRESA LA VEGA

Cómite técnico para el manejo integral

**II Recorrido de supervisión 2010**

## Objetivos:




- Realizar un recorrido terrestre en el perímetro de la Presa La Vega.
- Documentar vía fotográfica y por observación el estado de la flora y fauna del sitio.
- Documentar y observar los avances del Programa de Empleo Temporal, consistente en la limpieza de basura y lirio acuático en la ribera y actividades en el camino a la zona Guachimontones.
- Identificar las fortalezas y puntos críticos del medio natural para darles seguimiento en el quehacer del Comité y el futuro Programa de Manejo y conservación.
- Los adicionales que sean de interés de los participantes.
- Fecha: viernes 23 de julio de 2010.
- Hora de inicio: 10.00 a.m.
- Punto de encuentro: Zona de la cortina.
- Llevar: cámara fotográfica, libreta de notas, ropa cómoda, botas, sombrero y agua.

<b>Horario estimado</b>	<b>Actividades del recorrido de supervisión de la Presa La Vega</b>
10.00 am	Llegada a la zona de la cortina
10.15 am	Supervisión en la zona de la cortina y el inicio del Río Ameca
10.40 am	Salida al siguiente punto
11.00 am	Llegada a la zona restaurantera (punto de encuentro Restaurante La Cabaña, frente a los arcos) Incorporación de más integrantes al recorrido Lista de asistencia
11.15 am	Supervisión en la zona restaurantera (zona de los arcos)
11.45 am	Supervisión en la zona del Río Teuchitlán
12.30 pm	Supervisión en el corredor o malecón al pie de la presa y la confluencia del canal de La Estanzuela
01.15 pm	Supervisión en la zona del Arroyo El Tajo
02.00 pm	Supervisión en el camino a Guachimontones y toma de fotografías panorámicas desde este sitio
03.00 pm	Fin del recorrido

# Segundo recorrido de supervisión en la Presa La Vega, julio 2010

## Recorrido:

- Vía terrestre visitamos los sitios:
  1. Cortina.
  2. Inicio del Río Ameca.
  3. Zona de restaurantes.
  4. Confluencia del canal de La Estanzuela.
  5. Arroyo El Tajo.
  6. Río Teuchitlán.



# Segundo recorrido de supervisión en la Presa La Vega, julio 2010



## Participantes:

- CUValles, CUCBA, Teuchitlán, PROTEU, CEA, Representantes de uso agrícola y pescadores.





## Zona de la cortina

1

Se inició con un breve recorrido en la zona de la cortina.

Se documentó fotográficamente el estado de limpieza de la zona.

Posteriormente se procedió a la observación y documentación del estado del nivel del agua, la presencia de aves y de plantas acuáticas.

Se encontró que el nivel presenta una rápida recuperación y que no hay maleza acuática ni basura en el sitio.



## Inicio del Río Ameca

2

Aguas debajo de la zona de la cortina inicia el Río Ameca, por su belleza natural y el agradable arbolado es una zona de recreación muy utilizada. Si bien regularmente se encuentran importantes cantidades de basura, actualmente se presenta una zona limpia con el apoyo de los pescadores beneficiados con el Programa de Empleo Temporal (PET) de la SEMARNAT.



## Zona de restaurantes

3

Se visitó la zona de restaurantes y de los arcos, encontrando que la recuperación del nivel del agua se manifiesta positivamente. Asimismo la zona se encuentra libre de maleza acuática; sin embargo se encontraron plantas aisladas de lirio acuático y lechuga de agua, mismas que serán removidas manualmente con apoyo de los pescadores beneficiados con el PET.





## Confluencia del canal de la Estanzuela

4

En este sitio se encontró maleza acuática marginal de tamaño pequeño, procedente de la semilla que se encontraba en la zona. Asimismo se encontraron residuos domésticos en la ribera. Esta zona presenta avances en las tareas de limpieza pero faltan actividades de cierre para concretar el estatus de limpieza del sitio a través del PET. En este sitio se encuentran recurrentemente muestras de una disposición inadecuada de pescado fileteado. Se está trabajando en la cultura ambiental para darle solución.





## Andador a la Estanzuela 4

Durante el recorrido los grupos de pescadores estaban realizando jornadas en el marco del PET en este sitio, limpiando la zona de basura y lirio acuático.





## Arroyo El Tajo

5

Se recorrieron varios tramos del arroyo con fácil acceso, se encontró el agua cristalina y el arroyo libre de paso, sin embargo se encontró la presencia de lirio acuático marginal.





## Desembocadura del Arroyo El Tajo



6

En esta zona se han realizado acciones de control manual de lirio acuático como parte del PET, sin embargo todavía se encuentran plantas, mismas que serán removidas en las próximas semanas. Recordemos que en septiembre se presenta la etapa de mayor rebrote de lirio y es indispensable prevenirlo con estas acciones.

También se realizarán nuevas jornadas de remoción de basura como parte del PET.



## Río Teuchitlán

6

Otro reto es la presencia de basura diversa en toda la zona (ver siguiente diapositiva).



# Conclusiones



- La Presa La Vega se encuentra prácticamente libre de maleza acuática.
- El Arroyo El Tajo y el canal de descarga de la Estanzuela tienen presencia de plantas de lirio acuático de tamaño pequeño, provenientes de la semilla acumulada en los años pasados en la zona.

# Recomendaciones



- Concluir acciones de control manual de lirio acuático en el Arroyo El Tajo y en su desembocadura como parte del PET.
- De la misma manera continuar la promoción del control manual de lirio al interior de la presa con apoyo de los pescadores.
- Concluir acciones de limpieza de basura en el andador a la Estanzuela y la Zona del Arroyo El Tajo como parte del PET.
- Fomentar la continuación de acciones periódicas de limpieza de basura, coordinadas por el Ayuntamiento, en la zona de la cortina, la zona de restaurantes, el andador a la Estanzuela, el Río Teuchitlán y el Arroyo El Tajo. Los usuarios apoyarán estas tareas, como son pescadores, restauranteros y representantes de la sociedad civil.
- Solicitar la extensión del PET con la SEMARNAT.
- Capacitar a los miembros del Comité de Vigilancia con apoyo de la PROFEPA.
- Realizar recorridos de supervisión periódica con participación de los miembros del Comité.
- Fomentar la continuidad en el estudio de la zona y su riqueza.
- Realizar análisis de calidad del agua de la Presa La Vega.

# **ACCESO A LA CORTINA DE LA PRESA LA VEGA**



## Cortina de la Presa La Vega

Acceso desde la Carretera Guadalajara – Ameca

Desde Guadalajara, Teuchitlán o Tala: dirigirse hacia Ameca y pasando las desviaciones de Cuisillos y Pacana encontrarán una terracería al pie de unas bodegas (vuelta a mano derecha).

Desde Ameca o CUVALLES: dirigirse hacia Tala y antes de Cuisillos y Pacana observarán unas bodegas del lado izquierdo, tomar el retorno frente a ellas y girar a la derecha en el camino de terracería.

